




20
60
90
50
50
90
60
20
220
90
92
75
66
67
115
115
26
323
4–ø17 DRILLS, THRU.
C'BORE ø35, DP:1


P.C.D ø480

VIEW "A"


(351)
(51)
175
(125)
4–ø17 DRILLS, THRU.
C'BORE ø35, DP:1
30
55
85
110
170
195
395
85
60
60
50
50
60
20
90
90
20
(220)


(961.5)
(516.5)
(445)
206.5
65
(245)
(500)
120H7
255
135
182
141
(323)

"A"